

21 X Carimali MX-3





Verfügbare Geräte: 21 X Carimali MX-3 (2024-04-19)

Nr	Seriennummer	Baujahr	Hinweise	Status
1	175-75798-13	2013		Verfügbar
2	175-77430-13	2013		Verfügbar
3	175-78362-13	2013		Verfügbar
4	175-78364-13	2013		Verfügbar
5	175-4179-13	2013		Verfügbar
6	175-9744-13	2013		Verfügbar
7	175-47170-13	2013		Verfügbar
8	175-71517-13	2013		Verfügbar
9	175-76279-13	2013		Verfügbar
10	175-77545-13	2013		Verfügbar
11	175-78372-13	2013		Verfügbar
12	175-174169-13	2013		Verfügbar
13	175-174187-13	2013		Verfügbar
14	175-174176-13	2013		Verfügbar
15	175-178360-13	2013	Gehäuseschaden	Verfügbar
16	175-186970-14	2014		Verfügbar
17	175-174464-13	2013	Gehäuseschaden	Verfügbar
18	175-175796-13	2013		Verfügbar
19	175-178367-13	2013		Verfügbar
20	175-176271-13	2013	Gehäuseschaden	Verfügbar
21	175-178347-13	2013	Gehäuseschaden	Verfügbar

Product gallery:



World of Vending

Verkaufsautomaten · Vending machines






World of Vending

Verkaufsautomaten · Vending machines











UK 12 K01 B ARTERN

A Cartruij: CA 195756-13

☐ Aroma ☐ Easy ☐ Easy ☐ Smart ☐ LM

☐ MX 2 ☒ MX 3 ☐ MX 5 ☐ Silver ☒ LM

☒ fresh milk ☐ topping

Milchschäumer / milk frother ☐ yes ☒ no

B Melkfäher / milk cooler: 195698-13

C Kakaomodul / chocolate mod.: SNK ☒ no

noten: ☒ complete

☐ scratches ☐ housing damages ☒ very dirty

☐ ohne Seitenwand (für Schokomodul)



UK 11 1812 19 WILMENTELS

A Cartruij: CA 19369-13

☐ Aroma ☐ Easy ☐ Easy ☐ Smart ☐ LM

☐ MX 2 ☐ MX 3 ☐ MX 5 ☐ Silver ☐ LM

☒ fresh milk ☐ topping

Milchschäumer / milk frother ☐ yes ☒ no

B Melkfäher / milk cooler: SNK ☒ no

C Kakaomodul / chocolate mod.: SNK ☒ no

noten: ☒ complete

☐ scratches ☐ housing damages ☒ very dirty

☐ ohne Seitenwand (für Schokomodul)



UK 13 1004 1900 RIANITZ-BAMSGAETE

A Cartruij: CA 19624-13

☐ Aroma ☐ Easy ☐ Easy ☐ Smart ☐ LM

☐ MX 2 ☒ MX 3 ☐ MX 5 ☐ Silver ☒ LM

☒ fresh milk ☐ topping

Milchschäumer / milk frother ☐ yes ☒ no

B Melkfäher / milk cooler: 19622-13

C Kakaomodul / chocolate mod.: SNK ☒ no

noten: ☒ complete

☐ scratches ☒ housing damages ☒ very dirty

☐ ohne Seitenwand (für Schokomodul)



LWR 13 2011 9 MEZFELEN-WILLEM
 LMR
 A. Control: CA 185347-13
 O Armatu O Foto O Ring O Smart O LPR
 O MX 2 O MX 3 O MX 5 O Silver O LPR
 O fresh milk O tapping
 Milchschaumkoffer / milk frother O YES O NO
 B. Milchkaffee / milk coffee CA 185348-13 O NO
 C. Kaffeebohnen / coffee beans CA 185349-13 O NO
 O veraltet O beschädigt O sehr schmutzig
 O sehr schmutzig (für Schokolade)

